



## HCL6-1/4-72-R

Numéro d'article 9882172

TTuyau de charge spécial pour la climatisation des voitures,  
Raccords 3/8" SAE (5/8"-18UNF), 72"/180 cm, rouge

### Données techniques

<b>Matière</b>	Caoutchouc
<b>Couleur</b>	rouge
<b>Nombre de tuyaux</b>	1
<b>Longeur</b>	180 cm
<b>Étanchéité</b>	Néoprène (CR)
<b>Connexion au système</b>	3/8" SAE   Droit
<b>Connexion de l'appareil</b>	3/8" SAE
<b>Vanne d'arrêt</b>	Non
<b>Pression de travail</b>	32 bar
<b>Pression de rupture</b>	128 bar
<b>Diamètre</b>	1/4"
<b>Emballage</b>	Blister

### Pièces détachées

9880870	P-510/10	Joint torique en néoprène 3/8" SAE, 10 pièces
---------	----------	---